Инструкция по охране труда для рабочего ГБУ «КЦСОН КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА»

«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель профкома	Директор ГБУ «КЦСОН
	Краснобаковского районах
Кокина Л.Н.	Коноплева И.В.
13 января 2020 г	13 января 2020 г

ИНСТРУКЦИЯ № 9

По охране труда для рабочего

р.п. Красные Баки

2020 г.

1. Требования безопасности перед началом работы:

- 1.1. Убедиться в исправности одежды, застегнуть все пуговицы, волосы убрать под головной убор.
- 1.2. Проверить исправность переносных лестниц и лестниц стремянок. Переносные лестницы должны иметь ширину не менее 600 мм, высоту между ступенями не более 200мм, ширину ступеней не менее 80мм. Лестницы большой высоты должны иметь промежуточные площадки, расстояние между которыми должно быть не более 4 метров. Лестницы высотой более 1,5 метра установить так, чтобы угол наклона к горизонтали был не более 50 градусов.
- 1.3. Проверить наличие на раздвижных лестницах, стремянках наличие и исправность устройств, исключающих возможность самопроизвольного раздвигания, наличие на лестницах металлических стяжек (их должно быть не менее двух). Тетивы должны скрепляться между собой стяжными шпильками диаметром не менее 8 мм, располагаемыми непосредственно под ступенями, причем стяжки размещают на расстоянии не более 2 метров друг от друга.

2. Требования безопасности во время работы.

- 2.1 .Выполнять только ту работу, которая поручена руководителем и при условии, что безопасные способы ее выполнения хорошо известны, в других случаях обратиться за разъяснениями.
- 2.2. Приставные лестницы или стремянки следует использовать для выполнения незначительных по объему и продолжительности по времени ремонтных работ на небольшой высоте при условии, если нельзя установить леса или подмости.
- 2.3. Приставные деревянные лестницы применяют при ремонтных работах на высоте до 4 метров. При высоте более 4 метров работа должна выполняться только с лесов или подмостей.
- 2.4. Общая длина приставной деревянной лестницы не должна превышать 5 метров, разрешается работать только стоя на ступеньках, расположенных не выше 1 метра от верхнего края лестницы. Работать стоя на двух верхних ступеньках не разрешается.
- 2.5. Убедиться, что положение приставной лестницы или стремянки устойчиво, только после этого приступать к работе. У основания приставной лестницы должен находиться второй рабочий, чтобы проходящие мимо люди не могли случайно сдвинуть ее с места.
- 2.6. На время работы на верху лестницы проход под ней должен быть перекрыт для движения людей и надежно огражден.
- 2.7. Материалы и инструмент на рабочее место должен подаваться с помощью веревки.
- 2.8. Ремонтные работы в открытых распределительных электроустановках с лестниц или стремянок должны проводиться при полном снятии напряжения.

2. Требования безопасности в аварийных ситуациях.

2.1. В случае, вызвавшей несчастный случай (падение с лестницы, инструмента и т.п.) сообщить руководителю, оказать пострадавшему первую помощь, принять меры к сохранению обстановки происшествия (аварии), если это не создает опасности для окружающих.

3. Требования безопасности по окончании работы.		
3.1. После выполнения работ, связанных с применением переносных лестниц, стремянок, инструментов отнести их в установленное для них место. Обо всех замеченных недостатках в работе и дефектах инструментов сообщить руководителю.		
С инструкцией ознакомлен (а):		
Дата	Подпись	

2.2. Приступить к работе после ликвидации аварии с разрешения руководителя.